



Servicios Industriales

En LG Servicios y Construcciones estamos trabajando desde 1995 para cubrir sus necesidades de mantenimiento de edificio y facilidades industriales. Colaborando siempre en el desarrollo y crecimiento de su empresa.

Ahora L & G Servicios Industriales cambiado a partir del 2006 para ampliar los giros y demandas del Mercado. En LG tenemos como principal prioridad la satisfacción total de nuestros clientes y la superación de esta.


“Por mi, como tú lo harías”

Servicios



- Estructuras Metálicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Sistemas contra Incendio
- CCTV
- HVAC – Automatizaciones
- Construcción en General

- Mantenimiento en General
- Movimiento de Maquinaria



lgservicios.com

Nuestros trabajos

Naves Industriales



Nuestros trabajos

-Automatización de Sistemas de HVAC.

Correo: Control - Outlook x

2.168.1.10/TracerES/CustomApplications/en-US/Delphi-1/chilled_water_system.aspx?BuildingId=1&EquipmentId=57813&ReferralGrap

ant

Status

Enable

Control

Override

1.250 PSI Override

0.000 PSI Override

759 PSI

31 PSI

7°F

0 GPM

6°F

166 PSI

205 PSI

SP6 PP6 PP5 PP4

SP6

SP7

SP8

VFD 5 VFD 6 VFD 7 VFD 8

Outdoor Air Temp 49.8

Outdoor Air Humidity 6.5

Centrifugal

Chiller-06

Chiller-05


Chiller-04

VFD 5 Status	On	PCHWP Enable	On	CTWP Enable	On
Reference	29.993 %	PCHWP Status	Off	CWP Status	Off
Motor Current	26.870 A	PCHWP Fail	Normal	CWP Fail	Normal
VFD 6 Status	On	PP4 Enable	Off	Tower Fan Enabled	On
Reference	29.993 %	PP4 Status	On	Tower Fan Status	Off
Motor Current	24.430 A	PP4 Fail	Normal	Tower Fan Failed	Normal
VFD 7 Status	On	PP5 Enable	Off	Tower Fan Failed	Normal
Reference	29.993 %	PP5 Status	On	Tower Fan Failed	Normal
Motor Current	23.560 A	PP5 Fail	Normal	Tower Fan Failed	Normal
VFD 8 Status	Off	PP6 Enable	Off	Tower Fan Failed	Normal
Reference	0.000 %	PP6 Status	On	Tower Fan Failed	Normal
Motor Current	0.000 A	PP6 Fail	Normal	Tower Fan Failed	Normal

Tower Setpoint	80.0 °F	Override
VFD Failure Reset	Override	
PP Failure Reset	Override	
PCHWP Failure Reset	Override	
CTWP Failure Reset	Override	
Tower Fan Fail Reset	Override	

Nuestros trabajos

- Remodelación de oficinas.



Nuestros trabajos

- Instalación de Sistemas Mecánicos



Nuestros trabajos

Sistemas contra Incendio




Nuestros trabajos

Aire acondicionado.



Nuestros trabajos

Pisos De Concreto.





Contacto - 800-841-8060 -

Oficina Saltillo

Fernando Plencastre #822 colonia Virreyes Popular, Saltillo, Coahuila. CP 25220
Telefono: (844) 420-4301

Oficina Ciudad Juárez

Cañaveral #6019 colonia El Granjero CP 32690
Telefono: (656) 623-8690

Gerente de Proyectos

Ing. Miguel Angel Garces Ortiz – miguel.garces@lgservicios.com
Movil: (844) 107-5764

Dirección General

Ing. Miguel Angel Gonzalez Escalante – miguel.gonzalez@lgservicios.com

Ing. David Villarreal Rojas – david.villarreal@lgservicios.com
Movil: (844) 160-3598